Diese 1979er Bol d'Or SC01 war in einem bemitleidenswerten Zustand. Okis ausgelaufen, Schalldämpferanlage verrostet, vergammelt und verratzt, aber mit zahlreichen Änderungen ein interessantes Motorrad.

Gelochte Bremsscheiben von Roland Eckert, Stahlflexe, Räder, Gabel und Bremsen von SC09, Gabelstabilisator und Frontfender von Kern-Stabi, Schalldämpferanlage von Vance&Hines (die montierte verrostete Schüle-Anlage wurde zur Kostendämpfung verkauft), neuer DID Gold – Kettensatz, Hauptständer via ebay, Originallenker, Rückbau der verbastelten Elektronik, Original Honda Zeituhr, eine neue Lackierung für den Tank, Sitzbank von Giuliari, rote Okis usw.

Ein Problem stellten die Embleme der Seitendeckel dar, von denen nur noch eins vorhanden war. Gebrauchtteile werden in Gold aufgewogen. Also wurde eine Negativ-Form des noch vorhandenen Emblems hergestellt und der Ersatz selbst gegossen. Nach Feinbearbeitung und filigraner Farbgebung durch die beste Ehefrau der Welt, sieht das wieder genial aus.

HONDA

HONDA
SUPER VENOM

HONDA
CB500F
HONDA